

発行所: 株式会社 帝国データバンク

釧路支店 〒085-0015 釧路市北大通11-1-2

帯広支店 〒080-0010 帯広市大通南9-4

北見支店 〒090-0024 北見市北4条東2-1

札幌支店 〒060-8536 札幌市中央区南2条西9-1-17

(本 社) 〒107-8680 東京都港区南青山2-5-20

TEL:0154-23-0221

TEL:0155-24-3445

TEL:0157-23-2329

TEL:011-272-3033

TEL:03-5775-3000(大代表) URL:https://www.tdb.co.jp

購読料: 1年間47,000円(本体価格) 複写転載厳禁 ©TEIKOKU DATABANK,LTD.

TDB TEIKOKU NEWS weekly

週刊 帝国ニュース 道東版

NO.1647 2025

4/23
wed.

page

01

C O N T E N T S

03 鳥飼重和の新・経営論 第76回

鳥飼総合法律事務所 代表弁護士 鳥飼 重和

04 TDB Business View①

人手不足に対する道内企業の動向調査(2025年1月)

08 道東管内2024年度の企業倒産集計

10 北海道内2024年度の企業倒産集計

12 企業短信

根室交通(根室市)／番匠伊藤組(中標津町)／サン園芸(北見市)
2025年2月度オホーツク管内建築確認申請施工業者ランキング
商業登記変更

16 新設会社案内(十勝)

17 官報抜粋

18 建築工事計画(オホーツク)

20 TDB Business View②

「食品主要195社」価格改定動向調査—2025年4月

22 危ない会社を見分けるチェックポイント

こうして会社は潰れていく

第3回 幹部・従業員から見たチェックポイント

24 倒産・動向記事


ときわスポーツ [スポーツ用品小売] (北見市)

秋月 [和洋菓子の製造販売] (札幌市)

La Plume Niseko Resort [ニセコの高級リゾート開発] (東京都)

ズーティーなど4社 [カジュアルウェア・ファッション雑貨販売] (神戸市)

26 企業レポート



千島桜



足寄の芝桜

スエーデン工 社会先料

畜産農家の悩みを解決!! ～凍上しない土間コンクリート施工技術を確立～

企業コード：020174983 (株) 番匠伊藤組 (中標津町)

「凍上現象」とは、土中の水分が凍結して体積が膨張することにより床が押し上げられる現象である。代表的な事例としてはコンクリート道路のひび割れや隆起などで、北海道をはじめ寒冷地の至るところでみられる。

牛舎をはじめ各種酪農施設を主体に建築工事を手掛ける建設会社(株)番匠伊藤組(中標津町、代表伊藤直樹氏)は、寒冷地でも凍上しない土間コンクリート施工技術を確立し、注目を集めている。

当社が開発した「土中蓄熱工法」は、ボイラーで温められた不凍液を土中に埋設された管に流す仕組みにより、冬期の凍上を防ぐ。「日本一寒いまち」として知られる北海道陸別町においても、「土中蓄熱工法」により施工された酪農施設の土間コンクリートは凍上せず、畜産農家、農協関係者を驚かせている。複数の施工現場で実証された同工法の実用性が認められ、令和6年12月には特許庁において実用新案登録を取得した。



「冬期施工における北海道ならではの悩みを解決することで、お客さまに安心して発注いただけるよう「土中蓄熱工法」を開発致しました。建築物を完成度の高い仕上がりでお渡しすることで、使用される方々の日々の作業効率の面において少しでも貢献できれば」と語る伊藤社長。

「貢献したい」一心のもと、研鑽し続ける当社の動きに今後も注目したい。

(株) 番匠伊藤組

〒086-1137 標津郡中標津町俵橋142-3

TEL：0153-72-0088

<https://www.bansyoitogumi.co.jp>

新社長に戸田洋平氏が就任

企業コード：040008701 (株) サン園芸 (北見市)

種苗等卸の(株)サン園芸(北見市)は、このたび代表取締役社長の戸田龍一氏が退任し取締役会長に就任、後任の代表取締役社長に戸田洋平氏が就任した。

新体制は次のとおり(敬称略)。

【取締役会長】戸田 龍一

【代表取締役社長】戸田 洋平

(株) サン園芸

〒099-0878 北見市東相内町121-8

TEL：0157-36-3358